

- Kfz-Wartung und Reparatur
- Unfallinstandsetzung
- Standheizungen / Klima
- Classic-Service
- Tuning
- Fahrwerkstechnik
- Reifen + Felgen
- Fahrtenschreiber / Taxameter
- Mobile Kommunikation / Navigation
- Reifenhotel

Ludwig Fetzter GmbH & Co. KG - Steinstr. 81-83 - 35390 Gießen



REPARATUR-RECHNUNG

Rechnung-Nummer 437959	Kunden-Nummer 025910	Seite 1 von 4	Datum 14.10.24	Beleg 511262
Lieferung 07.03.24	Vertriebsweg	Ihr Kundenberater Uwe Fetzter		
POL-KZ: 250SB	FAHRZEUG: DAIMLER-BENZ/250SB	EMISS-SCHL:		
MOTOR: M129.981	FAHRGEST.-NR: 11102310088616	ERST-ZUL: 01.09.67		
Hubraum: KW: 110/	U/min KBA-NR: 0009 433	KM-STAND:		
TÜV :AU	:BSU	: Par. 57b		

Artikel-/AW Nummer	Text	Menge	E-Preis EURO	Gesamt EURO
07.03.2024 15:30				
-Diverse Arbeiten noch durchführen				
C35196	Manschette Hinterachse	1	35.00	35.00
A35119	Wellendichtring Dreiarml	2	24.10	48.20
C35244	Gummiring	4	8.24	32.96
100122	90PA 2l	1	28.28	28.28
DOT4	BREMSFLÜSSIGKEIT 1 LITE	1.2	17.95	21.54
Frostschutz	KUEHLERFROSTSCHUTZ	5.00	7.80	39.00
48302	Zündspule	1	84.89	84.89
EVL4/6-Z	Rotor	1	8.60	8.60
1 235 522 060	VERTEILERKAPPE PORSCHE	1	56.30	56.30
04945	VORDERACHSKOERPER MB W1	1	437.11	437.11
6684	Zündkerze BPR8EIX 4-ER	6	22.50	135.00
49643	Lüfterkupplung Mercedes	1	104.55	104.55
M	Benzin Super Plus	1	68.84	68.84
A1990770279	Dichtbeilage	2	1.50	3.00
A1270780485	Rohrhalter	2	27.20	54.40
A6170780085	Rohrhalter	2	28.78	57.56
A000501001564	Kühlerverschl.	1	53.13	53.13
D82315	Dichtrahmen zw.Leuchte	2	152.00	304.00
M	Schlüssel	1	15.00	15.00
M	Kraftstoff	1	50.00	50.00
3102025	Kupplungsnehmerzylinder	1	198.12	198.12
A1119940209	Sicherungsblech	2	21.76	43.52
A1084130112	Gummilager	1	15.28	15.28



Anschrift:
Steinstr. 81-83 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 30 20-30
Telefax (0641) 30 20-2 33
info@boschservice-fetzter.de

Reparaturannahmen:
KFZ 30 20-2 22
Mobile Kommunikation 30 20-2 21
Kfz-Teile 30 20-3 0
Internet: www.boschservice-fetzter.de

Sparkasse Gießen
IBAN: DE65 5135 0025 0227 0092 23 · BIC: SKGIDE5FXXX
Volksbank Gießen
IBAN DE14 5139 0000 0005 0769 00 · BIC: VBMHDE5FXXX
Steuer-Nr. 020 316 600 66 · USt-IdNr.: DE 112645259

Kommanditgesellschaft Sitz Gießen
Registergericht Gießen HRA 327
PhG: Karl-Ludwig Fetzter GmbH
Sitz Gießen · Reg. 21 HTB 749
Geschäftsführer: Uwe Fetzter

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere, Ihnen bekannten, allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen u. Leistungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Gießen.

50km nach dem Räderwechsel Schrauben nachziehen!

REPARATUR-RECHNUNG

Rechnung-Nummer 437959	Kunden-Nummer 025910	Seite 2 von 4	Datum 14.10.24	Beleg 511262
Lieferung 07.03.24	Vertriebsweg		Ihr Kundenberater Uwe Fetzer	

Artikel-/AW Nummer	Text	Menge	E-Preis EURO	Gesamt EURO
A1364110118	Kugelpfanne	2	16.15	32.30
A1844110017	Kugel	1	20.61	20.61
A1104110171	Passschraube	3	30.91	92.73
A0009904437	Sechskantmutter	3	1.33	3.99
A187990144002	Scheibe	3	11.39	34.17
WK830	KRAFTSTOFFWECHSELFILTER	1	27.60	27.60
P707X	KRAFTSTOFFFILTER	1	9.40	9.40
M	Lager	1	174.54	174.54
D35321	Repsatz Schubstrebe	1	178.57	178.57
D35363	Lager Schubstrebe Vorn	2	10.50	21.00
D35353	Gummilager	2	32.14	64.28
D32164	Federauflage unten	2	10.29	20.58
M	Einspritzpumpe AT	1	3100.00	3100.00
86202682	Thermostat versch. Fahr	1	24.50	24.50
KL9	Kraftstofffilter	1	29.65	29.65
7.21287.53.0	elektr. Kraftstoffpumpe	1	142.70	142.70
K S04 5	0340100045 KONTAKTSATZ	1	9.10	9.10
A0039812325	Lager Gelenkwelle	1	31.25	31.25
C35197	Achsmanschette	1	36.45	36.45
C35197a	Manschettenschelle	1	2.98	2.98
C35197b	Achswellenmanschette kl	1	2.98	2.98
D35267	Ring für Hinterachsaufh	1	117.51	117.51
D35334a	Schraube Spannscheibe	1	15.84	15.84
D32161	Federlager hinten Gummi	2	102.56	205.12
D35213	Nutmutter	1	45.00	45.00
D35309	Lager Hinterachse Mitte	1	159.16	159.16
D32170	Dichtring 21mm W108	2	7.89	15.78
C35225	Scheibe 2,20mm	2	32.73	65.46
C35226	Hülse 26,0mm	2	59.50	119.00
D47028A	Tauchrohrgeber für 65L	1	232.73	232.73
D47032	Filterschraube	1	31.99	31.99
M	Stossdämpfer	2	150.00	300.00
M	Autokühler	1	650.00	650.00
TÜV	Kleines Kennzeichen	1	0.00	0.00
Classic	Lohn Classic	12	0.00	
	07.03.Probefahrt			
Classic	Lohn Classic	24	7.50	180.00
	09.03.Z/EP			
Classic	Lohn Classic	52	7.50	390.00
	11.03.TCO // Kardan			
Classic	Lohn Classic	46	7.50	345.00
	15.03.Kardan			
Classic	Lohn Classic	14	7.50	105.00
	18.03. Kardan			
Classic	Lohn Classic	41	7.50	307.50
	19.03.Leitungen Cr.			
Classic	Lohn Classic	81	7.50	607.50
	20.03.Düsen Kraftst.			
Classic	Lohn Classic	61	7.50	457.50
	25.03.Düsen Diff La			

Anschrift:
Steinstr. 81-83 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 30 20-30
Telefax (0641) 30 20-2 33
info@boschservice-fetzer.de

Reparaturannahmen:
KFZ 30 20-2 22
Mobile Kommunikation 30 20-2 21
Kfz-Teile 30 20-3 0
Internet: www.boschservice-fetzer.de

Sparkasse Gießen
IBAN: DE65 5135 0025 0227 0092 23 · BIC: SKGIDE5FXXX
Volksbank Gießen
IBAN DE14 5139 0000 0005 0769 00 · BIC: VBMHDE5FXXX
Steuer-Nr. 020 316 600 66 · USt-IdNr.: DE 112645259

Kommanditgesellschaft Sitz Gießen
Registergericht Gießen HRA 327
PhG: Karl-Ludwig Fetzer GmbH
Sitz Gießen · Reg. 21 HTB 749
Geschäftsführer: Uwe Fetzer

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere, Ihnen bekannten, allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen u. Leistungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Gießen.

50km nach dem Räderwechsel Schrauben nachziehen!

REPARATUR-RECHNUNG

Rechnung-Nummer 437959	Kunden-Nummer 025910	Seite 3 von 4	Datum 14.10.24	Beleg 511262
Lieferung 07.03.24	Vertriebsweg		Ihr Kundenberater Uwe Fetzer	

Artikel-/AW Nummer	Text	Menge	E-Preis EURO	Gesamt EURO
Classic	Lohn Classic 27.03.Fehler lager	32	7.50	240.00
Classic	Lohn Classic 02.04.Manschette	63	7.50	472.50
Classic	Lohn Classic 03.04.Werkzeug	18	7.50	135.00
Classic	Lohn Classic Zerlegen	22	7.50	165.00
Classic	Lohn Classic 15.04.Hinterachse z	69	7.50	517.50
Classic	Lohn Classic 16.04.?	81	0.00	
Classic	Lohn Classic	28	0.00	
Classic	Lohn Classic 18.04.Zdg	8	7.50	60.00
Classic	Lohn Classic 28.04.Reparatur	36	7.50	270.00
Classic	Lohn Classic 04.05.Visko	5	7.50	37.50
Classic	Lohn Classic 24.06.	30	7.50	225.00
Classic	Lohn Classic 29.07.Pumpe	61	7.50	457.50
Classic	Lohn Classic 30.07.Leitung	48	7.50	360.00
Classic	Lohn Classic 31.07.EKP& Filter	28	7.50	210.00
Classic	Lohn Classic 01.08.Rücklauf	36	7.50	270.00
Classic	Lohn Classic Probefahrt	8	0.00	
Classic	Lohn Classic 19.08.Kühler	16	7.50	120.00
Classic	Lohn Classic 23.08.Kühler	22	7.50	165.00
Classic	Lohn Classic 06.09.Düsenleitung	32	7.50	240.00
Classic	Lohn Classic Diff hartgelötet	24	0.00	
Classic	Lohn Classic ?	62	0.00	
AUFBEREITUNG	Aufbereitung	1	0.00	
	-Zündung und Einspritzpumpe überprüft und versucht nachzustellen			
	-Düsenverschraubung 3.Zyl.undicht			
	-Kardanwelle ausgebaut und komplett zerlegt Gummis falsch eingebaut,richtige Schrauben verwendet Kugeln erneuert			
	-Nehmerzylinder wegen Undichtigkeit erneuert und system entlüftet			
	-Tacho ausgebaut ,defekte Welle erneuert			

Anschrift:
Steinstr. 81-83 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 30 20-30
Telefax (0641) 30 20-2 33
info@boschservice-fetzer.de

Reparaturannahmen:
KFZ 30 20-2 22
Mobile Kommunikation 30 20-2 21
Kfz-Teile 30 20-3 0
Internet: www.boschservice-fetzer.de

Sparkasse Gießen
IBAN: DE65 5135 0025 0227 0092 23 · BIC: SKGIDE5FXXX
Volksbank Gießen
IBAN DE14 5139 0000 0005 0769 00 · BIC: VBMHDE5FXXX
Steuer-Nr. 020 316 600 66 · USt-IdNr.: DE 112645259

Kommanditgesellschaft Sitz Gießen
Registergericht Gießen HRA 327
PhG: Karl-Ludwig Fetzer GmbH
Sitz Gießen · Reg. 21 HTB 749
Geschäftsführer: Uwe Fetzer

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere, Ihnen bekannten, allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen u. Leistungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Gießen.

50km nach dem Räderwechsel Schrauben nachziehen!

REPARATUR-RECHNUNG

Rechnung-Nummer 437959	Kunden-Nummer 025910	Seite 4 von 4	Datum 14.10.24	Beleg 511262
Lieferung 07.03.24	Vertriebsweg		Ihr Kundenberater Uwe Fetzer	

Artikel-/AW Nummer	Text	Menge	E-Preis EURO	Gesamt EURO
	-Kardanwelle wieder nach Instandsetzung eingebaut			
	-Innenbeleuchtung repariert			
	-Diferentiallager total ausgeschlagen			
	-Motorlauf nach 1/2stündiger Probefahrt teilweise sehr schlecht			
	-Düsen ausgebaut und von Rost und überschüssigen Chrom gereinigt			
	-Kraftstoff abgelassen und Leitungen von Rost beseitigt			
	-Düsen im Ultraschall gereinigt und auf Prüfstand geprüft			
	-Düsen eingebaut, System entlüftet Probelauf schlecht			
	-Vorderachse neu gelagert und lackierte Stossdämpfer ersetzt			
	-Pumpe komplett ausgebaut (stand 180Grad falsch zu OT			
	-Pumpe zur Instandsetzung dann AT voll Chrom			
	-Pumpe eingebaut, Kraftstoffleitungen ersetzt da alles rissig			
	-EKP umgebaut mit Vorfilter versehen			
	-neuen Filter in Rücklauf von Tank eingebaut-mehrere Probefahrten durchgeführt alles i.o. bis auf			
	Temperatur			
	-Kühler ausgebaut und zum Instandsetzer verbracht, Kühler wieder eingebaut ,jetzt keine Temp.Probleme.			
	-Fahrzeug nach Lackierung kompolettiert, mehrere Probefahrten durchgeführt			
	-			
	-			
	-			
	-27.03.24 nach Reparatur von kardanwelle und dem erneuerten Einbau hatte die kardanwelle keinen Platz mehr, Fehlersuche durchgeführt, Lager umgebaut jetzt passt die Welle.			
	-02.04.24 Gummimanschette versucht zu erneuern, Diffgehäuse defekt zur Reparatur die Hinterachse demontiert und zerlegt			
	-03.04.24 Werkzeug angefertigt			
	-04.04.24 Achse fertig zerlegt und Teile bestellt			
	-15.04.24 Achse zusammengebaut und Lagerungen erneuert			
	-16.04.24 Alle Teile fertig montiert			
	-17.04.24 Öl aufgefüllt, Abgasanlage montiert, Bremse entlüftet, Achsschrauben mit Drehmoment angezogen und gesichert, Kerze 1.Zylinder gereinigt PF und Nachkontrolle durchgeführt			
	-17.04.24 Warmstart nicht möglich keine Reservespannung der Zünanlage vorhanden, Spule hat nur 17.KV			
	-18.04.24 Spule und Kappe erneuert jetzt 22 kv			

	Summe	14248.75
	14248.75 Mehrwertsteuer	19.00% 2707.31

	Zahlbar netto nach Rechnungserhalt	16956.06 EURO
		=====

Anschrift:
Steinstr. 81-83 · 35390 Gießen
Telefon (0641) 30 20-30
Telefax (0641) 30 20-2 33
info@boschservice-fetzer.de

Reparaturannahmen:
KFZ 30 20-2 22
Mobile Kommunikation 30 20-2 21
Kfz-Teile 30 20-3 0
Internet: www.boschservice-fetzer.de

Sparkasse Gießen
IBAN: DE65 5135 0025 0227 0092 23 · BIC: SKGIDE5FXXX
Volksbank Gießen
IBAN DE14 5139 0000 0005 0769 00 · BIC: VBMHDE5FXXX
Steuer-Nr. 020 316 600 66 · USt-IdNr.: DE 112645259

Kommanditgesellschaft Sitz Gießen
Registergericht Gießen HRA 327
PhG: Karl-Ludwig Fetzer GmbH
Sitz Gießen · Reg. 21 HTB 749
Geschäftsführer: Uwe Fetzer

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere, Ihnen bekannten, allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen u. Leistungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Gießen.

50km nach dem Räderwechsel Schrauben nachziehen!